

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска
 ДС № 25 «Семицветик»
 В. И. Вечипольская
 « 30 » _____ 2021 г.



График проведения работ адаптации образовательного учреждения по доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на период до 2024г

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий (Таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.)	Пункт перечня (кратко)	
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)				
2022	2 квартал	Вход (входы) на территорию. Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей	– Отсутствует контрастная маркировка входной калитки; – Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели – Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	По мере финансирования
2022	2 квартал	Путь (пути) движения на территории. Нанести визуальную, контрастную маркировку	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней;	По мере финансирования
2023	2 квартал	Лестница (наружная). Приобретение и установка контрастных полос с поверхностью ступени, (например, желтого цвета).	– Отсутствует на проступях краевых ступеней лестничных маршей одна или несколько	По мере финансирования

		Приобретение и установка перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели	полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета). – Отсутствует перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели	
2023	2 квартал	Пандус (наружный). Нанести на поверхность пандуса маркировку выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности	Отсутствует маркировка цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности	По мере финансирования
2023	4квартал	Отсутствует контрастная маркировка ступеней Отсутствуют поручни Отсутствуют тактильные таблички (указатели)	Выполнить нанесение контрастной маркировки на ступени лестницы Оборудовать лестницу поручнями Оборудовать входные калитки тактильными табличками-указателями	По мере финансирования
2023	2 квартал	Высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 53.13330.2016	Сделать плавный подъем на игровые площадки, убрав бордюрный камень	По мере финансирования
2023	2 квартал	Завершающие части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0.3м.	Обеспечить завершающие части поручня на 0,3м	По мере финансирования
2024	2 квартал	Отсутствует парковка для посетителей МГН –	Оборудовать место парковки для посетителей МГН –	По мере финансирования
2. Входа (входов) в здание				
2024	3 квартал	Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не	Отсутствие тактильных напольных пиктограмм. Лестница (наружная)	По мере финансирования

		создающим вибрацию при движении по нему. Лестница (наружная)		
2024	3 квартал	Нанести на поверхность пандуса маркировку выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.	Отсутствует маркировка цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности на пандусе (наружном)	По мере финансирования
2024	3 квартал	Входная площадка (перед дверью). Приобретение и установка	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	По мере финансирования
2024	4 квартал	Отсутствуют поручни	Оборудовать лестницу поручнями	По мере финансирования
2023	3 квартал	Высота входного порога не должна превышать 2,5 см	Привести к соответствующим нормам–	По мере финансирования
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				
2024	3 квартал	Дверь. Приобретение и установка контрастной маркировки дверных проемов всех помещений участвующих в процессе предоставления услуг людям с инвалидностью МГН	Частично отсутствует контрастная маркировка дверных проемов.	По мере финансирования
2025	4 квартал	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности). Обеспечить наличие специализированного оборудования для оперативной эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью всех категорий и МГН;	Отсутствует специальное оборудование для организации эвакуации, в случаи возникновения ЧС, для различных нозологий инвалидности и МГН;	По мере финансирования
2023	4 квартал	Частично отсутствуют тактильные таблички	Приобретение и установка тактильных табличек	По мере финансирования
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				
2025	4 квартал	Кабинетная форма обслуживания. Обеспечить наличие специализированного оборудования для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г. Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г	По мере финансирования

		(видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для пациентов, имеющих инвалидность по зрению и слуху;		
5. Санитарно-гигиенические помещения				
2025	4 квартал	<p>Обеспечить наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью категорий: К, О, С</p> <p>– Раковину, в санитарной кабине, необходимо заменить на специализированную, с монтажом поручня.</p> <p>–предусмотреть установку крючков для одежды, держателей для трости и костылей, специализированных локтевых смесителей, автоматических сушилок для рук.</p> <p>- Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника)</p> <p>–Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери</p>	<p>В туалете: отсутствует пространство, снабженное поручнями (опорными/откидными) для организации зоны пересаживания для людей с инвалидностью категории «К».</p> <p>Отсутствует Кнопка вызова помощи</p> <p>Отсутствует автоматическая сушилка для рук, тактильно - информационные компоненты;</p>	По мере финансирования
6. Системы информации на объекте				
2024	3 квартал	Визуальные средства. Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (контрастные маркировки ручек дверей; и т.д.)	Отсутствие контрастные маркировки ручек дверей	По мере финансирования